




投資事業評価調書（新規）

| | | | | | |
|------|-----|---------------------|-----------------------|----|----------------|
| 部課室名 | 砂防課 | 記入責任者職氏名 (担当者氏名) | 砂防課長 市川 和幸 (木本 和彦) | 内線 | 4459 (4467) |
|------|-----|---------------------|-----------------------|----|----------------|


| | | | | | |
|---|----------------|---|---|-------------|-------------|
| 事業種目 | 急傾斜地崩壊 対策事業 | 事業名 | 事業区間 | 総事業費 | 1.1億円 |
| | | 急傾斜地崩壊対策 はま 浜(1)地区 | 洲本市 あいがちようへいあんうら 安乎町平安浦 | 内用地補償費 | - 億円 |
| 所在地 | | | | 着工予定 年 度 | 完成予定 年 度 |
| 洲本市安乎町平安浦 | | | | H25 | H27 |
| 事業目的 | | | 事業内容 | | |
| 急傾斜地崩壊による災害の防止 当地区は斜面崩壊の危険性が高く、急傾斜地崩壊危険箇所となっている。斜面の下部には人家、国道28号があるため、防災工事を行い、地域の安全・安心な暮らしを支える。 | | | 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 L = 200m 〔負担割合 国 : 47.5% 県 : 47.5% 地元 : 5.0%〕 | | |
| 評価視点 | | 評価結果の説明 | | | |
| (1)必要性 〔地区の状況〕 | | <ul style="list-style-type: none"> ・洲本市役所から北へ約5kmに位置する急傾斜地崩壊危険箇所。 ・斜面は荒廃しており、崩壊箇所も認められ、危険な状態。 | | | |
| 〔保全対象等の状況〕 | | <ul style="list-style-type: none"> ・延長200m、幅50mの被害想定区域で、崩壊した場合の影響は大きい。 ・<u>人家13戸、国道28号（緊急輸送路）、市道</u> | | | |
| (2)有効性・効率性 〔効果〕 | | <ul style="list-style-type: none"> ・警戒避難体制の整備に加えハード整備により土砂災害対策の充実を図り、地域の安全・安心な暮らしの確保に大きな効果がある。 | | | |
| 〔事業執行環境〕 | | <ul style="list-style-type: none"> ・事業の主旨について十分な理解を得られることから工事着手が見込め、円滑な事業の執行が可能である。 | | | |
| (3)環境適合性 | | <ul style="list-style-type: none"> ・斜面の改変を最小限にとどめ、既存木を可能な限り残し、周辺環境との調和に努める。 | | | |
| (4)優先性 | | <ul style="list-style-type: none"> ・保全対象には、人家13戸、国道28号、市道があり、斜面が荒廃していることから、早期着手に対する地元要望が強い。 <p>以上より、H25年度に事業着手し、早急な対策が必要である。</p> | | | |



位置図
1:50,000



横断図 S = 1:500



| | |
|-----|--------|
| 箇所名 | 浜(1)地区 |
|-----|--------|