３）急傾斜地崩壊防止施設

主な部位の変状レベルの事例写真リスト（急傾斜地崩壊防止施設）

項目			NO
種別	材料	損傷形態	
張工	コンクリート	ひび割れ	急傾斜－01
		湧水	急傾斜－02
	石積・ブロック積	欠損	急傾斜－03
		はら見出し・変形	急傾斜－04
法枠工	プレキャスト法枠工	破損・変形	急傾斜－05
		中詰材の流出・湧水	急傾斜－06
	現場打コンクリート枠工	破損・変形	急傾斜－07
		中詰材の流出・湧水	急傾斜－08
吹付工		ひび割れ・剥離	急傾斜－09
擁壁工		ひび割れ	急傾斜－10
		湧水	急傾斜－11
		変形	急傾斜－12
		沈化	急傾斜－13
		空容量減少	急傾斜－14
落石防護工	落石防護柵工	損傷・変形 腐食・劣化	急傾斜－15
	落石防護網工	損傷・変形 腐食・劣化	急傾斜－16
安全設備		損傷・劣化	急傾斜－17

出典：砂防関係施設点検要領（案）

主な部位の変状レベルの事例写真（急傾斜－01）

施設区分	急傾斜地 崩壊防止施設	施設名	張工	評価項目	ひび割れ
適用区分	コンクリート張工			部位	法面表面
要対策時 機能低下	有	要対策時 性能低下	有	要対策時 環境影響	無

変状レベル	健全度評価基準	参考事例
a （軽微な損傷）	【定期点検・臨時点検結果】 ○変状なし	 張工
b （損傷あるが、機能・性能低下に至っていない）	【定期点検・臨時点検結果】 ○部分的なひび割れで、比較的短くランダムに発生している	該当写真事例なし
c （機能・性能低下あり）	【定期点検・臨時点検結果】 ○水平又は鉛直方向のひび割れが同方向に連続（又は断続）して発生している ○背面土砂の吸出しが確認される	該当写真事例なし

出典：砂防関係施設点検要領（案）

主な部位の変状レベルの事例写真（急傾斜－02）

施設区分	急傾斜地 崩壊防止施設	施設名	張工	評価項目	湧水
適用区分	コンクリート張工			部位	法面表面
要対策時 機能低下	有	要対策時 性能低下	有	要対策時 環境影響	無

変状レベル	健全度評価基準	参考事例
a （軽微な損傷）	【定期点検・臨時点検結果】 〇変状なし	 張工
b （損傷あるが、機能・性能低下に至っていない）	【定期点検・臨時点検結果】 〇ひび割れ箇所から、部分的にしみ出し程度の湧水が認められる	該当写真事例なし
c （機能・性能低下あり）	【定期点検・臨時点検結果】 〇顕著な湧水が認められる 〇背面土砂の吸出しが確認される	該当写真事例なし

出典：砂防関係施設点検要領（案）

主な部位の変状レベルの事例写真（急傾斜－03）

施設区分	急傾斜地 崩壊防止施設	施設名	張工	評価項目	欠損
適用区分	石張・ブロック積張工			部位	法面表面
要対策時 機能低下	有	要対策時 性能低下	有	要対策時 環境影響	無

変状レベル	健全度評価基準	参考事例
a （軽微な損傷）	【定期点検・臨時点検結果】 ○変状なし	 ブロック積張工
b （損傷あるが、機能・性能低下に至っていない）	【定期点検・臨時点検結果】 ○積石またはブロックの欠損があるが部分的である	 ブロック積張工
c （機能・性能低下あり）	【定期点検・臨時点検結果】 ○積石またはブロックの欠損が広範囲で生じている	 ブロック積張工

出典：砂防関係施設点検要領（案）

主な部位の変状レベルの事例写真（急傾斜－04）

施設区分	急傾斜地 崩壊防止施設	施設名	張工	評価項目	はらみ出し・変形
適用区分	石張・ブロック積張工			部位	法面表面
要対策時 機能低下	有	要対策時 性能低下	有	要対策時 環境影響	無

変状レベル	健全度評価基準	参考事例
a （軽微な損傷）	【定期点検・臨時点検結果】 〇変状なし	 ブロック積張工
b （損傷あるが、機能・性能低下に至っていない）	【定期点検・臨時点検結果】 〇微細な変形（はらみ出し、継ぎ目のずれ等）が認められる	 ブロック積張工
c （機能・性能低下あり）	【定期点検・臨時点検結果】 〇顕著な変形（はらみ出し、継ぎ目のずれ等）が認められる	該当写真事例なし

出典：砂防関係施設点検要領（案）

主な部位の変状レベルの事例写真（急傾斜－05）

施設区分	急傾斜地 崩壊防止施設	施設名	法枠工	評価項目	破損・変形
適用区分	プレキャスト法枠工			部位	法面表面
要対策時 機能低下	有	要対策時 性能低下	有	要対策時 環境影響	無

変状レベル	健全度評価基準	参考事例
a （軽微な損傷）	【定期点検・臨時点検結果】 〇変状なし	 プレキャスト法枠工
b （損傷あるが、機能・性能低下に至っていない）	【定期点検・臨時点検結果】 〇部分的に枠の破損や変形（はらみだし・ずれ・浮き・沈化等）が認められる	 プレキャスト（法枠工）
c （機能・性能低下あり）	【定期点検・臨時点検結果】 〇広範囲に破損や変形（はらみだし・ずれ・浮き・沈化等）が認められる 〇枠材の脱落が複数箇所で認められる	該当写真事例なし 法枠工

出典：砂防関係施設点検要領（案）

主な部位の変状レベルの事例写真（急傾斜－06）

施設区分	急傾斜地 崩壊防止施設	施設名	法枠工	評価項目	中詰材の流出・湧水
適用区分	プレキャスト法枠工			部位	法面表面
要対策時 機能低下	有	要対策時 性能低下	無	要対策時 環境影響	無

変状レベル	健全度評価基準	参考事例
a （軽微な損傷）	【定期点検・臨時点検結果】 ○変状なし	 プレキャスト法枠工
b （損傷あるが、機能・性能低下に至っていない）	【定期点検・臨時点検結果】 ○しみ出し程度の湧水、枠内中詰材（土砂）の若干の流出が局所的に認められる	 プレキャスト法枠工
c （機能・性能低下あり）	【定期点検・臨時点検結果】 ○顕著な湧水、枠内中詰材（土砂）の多量の流出がいたるところで認められる	該当写真事例なし

出典：砂防関係施設点検要領（案）

主な部位の変状レベルの事例写真（急傾斜－07）

施設区分	急傾斜地 崩壊防止施設	施設名	法枠工	評価項目	破損・変形
適用区分	現場打コンクリート工			部位	法面表面
要対策時 機能低下	有	要対策時 性能低下	無	要対策時 環境影響	無

変状レベル	健全度評価基準	参考事例
a （軽微な損傷）	【定期点検・臨時点検結果】 〇変状なし	 法枠工（現場打ち）
b （損傷あるが、機能・性能低下に至っていない）	【定期点検・臨時点検結果】 〇部分的に枠の破損や変形（ひび割れ・はらみ出し、浮き・沈化等）が認められる	 法枠工（現場打ち）
c （機能・性能低下あり）	【定期点検・臨時点検結果】 〇広範囲に枠の破損や変形（ひび割れ・はらみ出し、浮き・沈化等）が認められる 〇ひび割れが梁を貫通している	 法枠工（現場打ち）

出典：砂防関係施設点検要領（案）

主な部位の変状レベルの事例写真（急傾斜－08）

施設区分	急傾斜地 崩壊防止施設	施設名	法枠工	評価項目	中詰材の流出・湧水
適用区分	現場打コンクリート工			部位	法面表面
要対策時 機能低下	有	要対策時 性能低下	無	要対策時 環境影響	無

変状レベル	健全度評価基準	参考事例
a （軽微な損傷）	【定期点検・臨時点検結果】 ○変状なし	 法枠工（現場打ち）
b （損傷あるが、機能・性能低下に至っていない）	【定期点検・臨時点検結果】 ○しみ出し程度の湧水、枠内の中詰材（土砂）の若干の流出が部分的にみられる	 法枠工（現場打ち）
c （機能・性能低下あり）	【定期点検・臨時点検結果】 ○顕著な湧水、枠内の中詰材（土砂）の多量の流出がいたるところで認められる	 法枠工（現場打ち）

出典：砂防関係施設点検要領（案）

主な部位の変状レベルの事例写真（急傾斜－09）

施設区分	急傾斜地 崩壊防止施設	施設名	吹付工	評価項目	ひび割れ・剥離
適用区分	吹付工			部位	法面表面
要対策時 機能低下	有	要対策時 性能低下	有	要対策時 環境影響	無

変状レベル	健全度評価基準	参考事例
a （軽微な損傷）	【定期点検・臨時点検結果】 ○変状なし ○軽微なひび割れ	 吹付工
b （損傷あるが、機能・性能低下に至っていない）	【定期点検・臨時点検結果】 ○表面の部分的な剥離（薄い剥離） ○あまり開口していないひび割れが数箇所ランダムにある	 吹付工
c （機能・性能低下あり）	【定期点検・臨時点検結果】 ○大きくて厚い剥離がいたるところにある ○広範囲に連続して、開口したひび割れが発生している（ひび割れ箇所から植生が生えている）	 吹付工

出典：砂防関係施設点検要領（案）

主な部位の変状レベルの事例写真（急傾斜－10）

施設区分	急傾斜地 崩壊防止施設	施設名	擁壁工	評価項目	ひび割れ
適用区分	擁壁工			部位	壁面・天端
要対策時 機能低下	有	要対策時 性能低下	有	要対策時 環境影響	無

変状レベル	健全度評価基準	参考事例
a （軽微な損傷）	【定期点検・臨時点検結果】 ○変状なし	 擁壁工
b （損傷あるが、機能・性能低下に至っていない）	【定期点検・臨時点検結果】 ○部分的にひび割れが確認される ○ひび割れが背面まで達していない ○背面土砂の吸出しが確認されない	 擁壁工
c （機能・性能低下あり）	【定期点検・臨時点検結果】 ○広範囲に連続したひび割れが確認される ○ひび割れが背面まで達している ○背面土砂の吸出しが確認される	 擁壁工

出典：砂防関係施設点検要領（案）

主な部位の変状レベルの事例写真（急傾斜－11）

施設区分	急傾斜地 崩壊防止施設	施設名	擁壁工	評価項目	湧水
適用区分	擁壁工			部位	壁面・天端
要対策時 機能低下	無	要対策時 性能低下	有	要対策時 環境影響	無

変状レベル	健全度評価基準	参考事例
a （軽微な損傷）	【定期点検・臨時点検結果】 ○変状なし	 擁壁工
b （損傷あるが、機能・性能低下に至っていない）	【定期点検・臨時点検結果】 ○部分的に湧水が確認される ○背面土砂の吸出しが確認されない	 擁壁工
c （機能・性能低下あり）	【定期点検・臨時点検結果】 ○広範囲に湧水が確認される ○背面土砂の吸出しが確認される	該当写真事例なし

出典：砂防関係施設点検要領（案）

主な部位の変状レベルの事例写真（急傾斜－12）

施設区分	急傾斜地 崩壊防止施設	施設名	擁壁工	評価項目	変形
適用区分	擁壁工			部位	壁面・天端
要対策時 機能低下	無	要対策時 性能低下	有	要対策時 環境影響	無

変状レベル	健全度評価基準	参考事例
a （軽微な損傷）	【定期点検・臨時点検結果】 〇変状なし	 擁壁工
b （損傷あるが、機能・性能低下に至っていない）	【定期点検・臨時点検結果】 〇微細な変形（はらみ出し、傾き、継ぎ目のずれ、移動等）が確認される	 擁壁工
c （機能・性能低下あり）	【定期点検・臨時点検結果】 〇顕著な変形（はらみ出し、傾き、継ぎ目のずれ、移動等）が確認される	 擁壁工

出典：砂防関係施設点検要領（案）

主な部位の変状レベルの事例写真（急傾斜－13）

施設区分	急傾斜地 崩壊防止施設	施設名	擁壁工	評価項目	沈化
適用区分	擁壁工			部位	壁面・天端
要対策時 機能低下	無	要対策時 性能低下	有	要対策時 環境影響	無

変状レベル	健全度評価基準	参考事例
a （軽微な損傷）	【定期点検・臨時点検結果】 ○変状なし	 擁壁工（待受）
b （損傷あるが、機能・性能低下に至っていない）	【定期点検・臨時点検結果】 ○微細な沈化が確認される	該当写真事例なし
c （機能・性能低下あり）	【定期点検・臨時点検結果】 ○顕著な沈化が確認される	該当写真事例なし

出典：砂防関係施設点検要領（案）

主な部位の変状レベルの事例写真（急傾斜－14）

施設区分	急傾斜地 崩壊防止施設	施設名	擁壁工	評価項目	空容量減少
適用区分	待受擁壁工			部位	背面
要対策時 機能低下	有	要対策時 性能低下	無	要対策時 環境影響	無

変状レベル	健全度評価基準	参考事例
a （軽微な損傷）	【定期点検・臨時点検結果】 ○変状なし	 擁壁工（待受）
b （損傷あるが、機能・性能低下に至っていない）	【定期点検・臨時点検結果】 ○土砂堆積が生じているが、空容量の大きな減少は確認されない	該当写真事例なし
c （機能・性能低下あり）	【定期点検・臨時点検結果】 ○土砂堆積が生じ、空き容量の減少が確認される	該当写真事例なし

出典：砂防関係施設点検要領（案）

主な部位の変状レベルの事例写真（急傾斜－15）

施設区分	急傾斜地 崩壊防止施設	施設名	落石防護工	評価項目	損傷・変形、腐食・劣化
適用区分	落石防護柵工			部位	支柱・ワイヤー・金網
要対策時 機能低下	有	要対策時 性能低下	有	要対策時 環境影響	無

変状レベル	健全度評価基準	参考事例
a （軽微な損傷）	【定期点検・臨時点検結果】 ○変状なし	 落石防護柵工
b （損傷あるが、機能・性能低下に至っていない）		
c （機能・性能低下あり）	【定期点検・臨時点検結果】 ○支柱が変形（折れや曲り）している ○ワイヤーや金網が破断している	 落石防護柵工

出典：砂防関係施設点検要領（案）

主な部位の変状レベルの事例写真（急傾斜－16）

施設区分	急傾斜地 崩壊防止施設	施設名	落石防護工	評価項目	損傷・変形、腐食・劣化
適用区分	落石防護網工			部位	ワイヤー・金網
要対策時 機能低下	有	要対策時 性能低下	有	要対策時 環境影響	無

変状レベル	健全度評価基準	参考事例
a （軽微な損傷）	【定期点検・臨時点検結果】 ○変状なし	 落石防護網工
b （損傷あるが、機能・性能低下に至っていない）		
c （機能・性能低下あり）	【定期点検・臨時点検結果】 ○ワイヤーや金網が破断している	該当写真事例なし

出典：砂防関係施設点検要領（案）

主な部位の変状レベルの事例写真（急傾斜－17）

施設区分	急傾斜地 崩壊防止施設	施設名	階段工	評価項目	安全設備（損傷・劣化）
適用区分	階段工			部位	階段、侵入防止柵等
要対策時 機能低下	無	要対策時 性能低下	有	要対策時 環境影響	無

変状レベル	健全度評価基準	参考事例
a （軽微な損傷）	【定期点検・臨時点検結果】 ○変状なし ○損傷・変形、腐食・劣化はあるが使用可能	 階段工
b （損傷あるが、機能・性能低下に至っていない）		
c （機能・性能低下あり）	【定期点検・臨時点検結果】 ○損傷・変形、腐食・劣化によって使用できない。または、機能していない	該当写真事例なし


出典：砂防関係施設点検要領（案）

（参考）地震計設置箇所一覧

令和元年５月１日現在

番号	震度観測点名称	地域名所	観測点所在地	設置者
1	豊岡市桜町	兵庫県北部	豊岡市桜町5番（豊岡特別地域気象観測所）	気象庁
2	豊岡市出石町	兵庫県北部	豊岡市出石町内町1（出石総合支所）敷地内	防災科研
3	豊岡市日高町	兵庫県北部	豊岡市日高町祢布920（日高総合支所）敷地内	兵庫県
4	豊岡市但東町	兵庫県北部	豊岡市但東町出合150（但東総合支所）敷地内	兵庫県
5	豊岡市城崎町	兵庫県北部	豊岡市城崎町湯島100-5（豊岡市立城崎温泉駅前駐輪場）敷地内	兵庫県
6	豊岡市竹野町	兵庫県北部	豊岡市竹野町竹野1585-1（竹野総合支所）敷地内	兵庫県
7	豊岡市中央町	兵庫県北部	豊岡市中央町2-4（豊岡市役所）敷地内	兵庫県
8	養父市大屋町	兵庫県北部	養父市大屋町山路字山路ヶ端11	防災科研
9	養父市八鹿町	兵庫県北部	養父市八鹿町八鹿1675（養父市役所）敷地内	兵庫県
10	養父市広谷	兵庫県北部	養父市広谷250-1（養父地域局）敷地内	兵庫県
11	養父市関宮	兵庫県北部	養父市関宮633（関宮地域局）敷地内	兵庫県
12	兵庫香美町香住区三川	兵庫県北部	美方郡香美町香住区三川	気象庁
13	兵庫香美町香住区香住	兵庫県北部	美方郡香美町香住区香住字中浜頭1553-1	防災科研
14	兵庫香美町村岡区神坂	兵庫県北部	美方郡香美町村岡区神坂357-1（神坂子育て・子育ち支援センター前広場）	防災科研
15	兵庫香美町小代区	兵庫県北部	美方郡香美町小代区大谷564-1（小代地域局）敷地内	兵庫県
16	朝来市和田山町枚田	兵庫県北部	朝来市和田山町枚田436-1(南但消防本部)	気象庁
17	朝来市生野町	兵庫県北部	朝来市生野町真弓373-77	防災科研
18	朝来市和田山町柳原	兵庫県北部	朝来市和田山町柳原206-1	防災科研
19	朝来市山東町	兵庫県北部	朝来市山東町楽音寺95（山東庁舎）敷地内	兵庫県
20	朝来市新井	兵庫県北部	朝来市新井73-1（朝来庁舎）敷地内	兵庫県
21	新温泉町浜坂	兵庫県北部	美方郡新温泉町浜坂77-1（浜坂中学校）敷地内	防災科研
22	新温泉町湯	兵庫県北部	美方郡新温泉町湯990-8（新温泉町温泉総合支所）敷地内	兵庫県
23	神戸東灘区住吉東町	兵庫県南東部	神戸市東灘区住吉東町4-1-31（神戸市立住吉小学校）敷地内	兵庫県
24	神戸灘区八幡町	兵庫県南東部	神戸市灘区八幡町4-4-1（神戸市立六甲小学校）敷地内	兵庫県
25	神戸兵庫区烏原町	兵庫県南東部	神戸市兵庫区烏原町字東向5-1（烏原貯水池付近）	防災科研
26	神戸兵庫区上沢通	兵庫県南東部	神戸市兵庫区上沢通1-3-26（神戸市立会下山小学校）敷地内	兵庫県
27	神戸長田区神楽町	兵庫県南東部	神戸市長田区神楽町1-3-1（神戸市立長田南小学校）敷地内	兵庫県
28	神戸須磨区若草町	兵庫県南東部	神戸市須磨区若草町1-13（神戸市立若草小学校）敷地内	兵庫県
29	神戸垂水区日向	兵庫県南東部	神戸市垂水区日向2-4-6（神戸市立垂水小学校）敷地内	兵庫県
30	神戸北区南五葉	兵庫県南東部	神戸市北区南五葉3-1-1（神戸市立南五葉小学校）敷地内	兵庫県
31	神戸北区藤原台南町	兵庫県南東部	神戸市北区藤原台南町1-13-1（神戸市立藤原台小学校）敷地内	兵庫県
32	神戸中央区脇浜	兵庫県南東部	神戸市中央区脇浜海岸通1-4-3（神戸地方気象台）	気象庁
33	神戸西区竹の台	兵庫県南東部	神戸市西区竹の台2-10-2（神戸市立竹の台小学校）敷地内	兵庫県
34	尼崎市昭和通	兵庫県南東部	尼崎市昭和通2-6-75（尼崎市消防局）敷地内	兵庫県
35	明石市中崎	兵庫県南東部	明石市中崎1-6-20	気象庁
36	明石市相生	兵庫県南東部	明石市相生1-93-6	防災科研
37	西宮市宮前町	兵庫県南東部	西宮市宮前町3-5	気象庁
38	西宮市平木	兵庫県南東部	西宮市平木6-19	防災科研
39	西宮市名塩	兵庫県南東部	西宮市名塩新町7-1（西宮市北消防署）敷地内	西宮市
40	芦屋市精道町	兵庫県南東部	芦屋市精道町8-25（芦屋市立精道小学校）敷地内	兵庫県
41	伊丹市千僧	兵庫県南東部	伊丹市千僧1-1（伊丹市役所）敷地内	兵庫県
42	加古川市加古川町	兵庫県南東部	加古川市加古川町北在家2000(加古川市役所)	気象庁
43	加古川市志方町	兵庫県南東部	加古川市志方町東飯坂239-1	防災科研
44	西脇市上比延町	兵庫県南東部	西脇市上比延町334-2（日本ヘソ公園）敷地内	防災科研
45	西脇市黒田庄町前坂	兵庫県南東部	西脇市黒田庄町前坂2140（西脇市コミュニティーセンター黒田庄地区会館）敷地内	兵庫県
46	宝塚市東洋町	兵庫県南東部	宝塚市東洋町1-1（宝塚市役所）敷地内	兵庫県
47	三木市細川町	兵庫県南東部	三木市細川町垂穂字槙山894-60	気象庁
48	三木市福井	兵庫県南東部	三木市福井字高野1947-2（体育館横）	防災科研
49	三木市吉川町	兵庫県南東部	三木市吉川町吉安246-1（吉川町公民館）敷地内	兵庫県
50	高砂市荒井町	兵庫県南東部	高砂市荒井町千鳥1-1-1（高砂市役所）敷地内	兵庫県
51	川西市中央町	兵庫県南東部	川西市中央町12-1（川西市役所）敷地内	兵庫県
52	小野市王子町	兵庫県南東部	小野市王子町890（小野市役所防災備蓄倉庫）敷地内	兵庫県
53	三田市下深田	兵庫県南東部	三田市下深田396(三田市消防本部)	気象庁
54	三田市下里	兵庫県南東部	三田市下里字塚本172	防災科研
55	加西市下万願寺町	兵庫県南東部	加西市下万願寺町163-1	気象庁
56	加西市北条町	兵庫県南東部	加西市北条町横尾1000（加西市役所）敷地内	兵庫県
57	猪名川町紫合	兵庫県南東部	川辺郡猪名川町紫合字古津側山4-10（猪名川町消防本部）敷地内	兵庫県
58	兵庫稲美町国岡	兵庫県南東部	加古郡稲美町国岡1-1（稲美町役場）敷地内	兵庫県
59	播磨町東本荘	兵庫県南東部	加古郡播磨町東本荘1-5-30（播磨町役場）敷地内	兵庫県
60	丹波篠山市北新町	兵庫県南東部	丹波篠山市北新町41	気象庁
61	丹波篠山市杉	兵庫県南東部	丹波篠山市杉字五反田312	防災科研
62	丹波篠山市宮田	兵庫県南東部	丹波篠山市宮田216（西紀老人福祉センター）敷地内	兵庫県

63	丹波篠山市今田町	兵庫県南東部	丹波篠山市今田町今田新田14-1(今田公民館)敷地内	兵庫県
64	丹波市春日町	兵庫県南東部	丹波市春日町黒井2005	防災科研
65	丹波市柏原町	兵庫県南東部	丹波市柏原町柏原1(柏原支所)敷地内	兵庫県
66	丹波市青垣町	兵庫県南東部	丹波市青垣町佐治114(青垣支所)敷地内	兵庫県
67	丹波市山南町	兵庫県南東部	丹波市山南町谷川1180(中央運動公園トレーニングセンター)敷地内	兵庫県
68	丹波市市島町	兵庫県南東部	丹波市市島町上田448-1(市島環境改善センター)敷地内	兵庫県
69	丹波市氷上町	兵庫県南東部	丹波市氷上町成松字甲賀1(丹波市役所)敷地内	兵庫県
70	多可町加美区	兵庫県南東部	多可郡多可町加美区豊部250(加美コミュニティプラザ)敷地内	兵庫県
71	多可町八千代区	兵庫県南東部	多可郡多可町八千代区中野間650-1(八千代公民館)敷地内	兵庫県
72	多可町中区	兵庫県南東部	多可郡多可町中区中村町123(多可町役場)敷地内	兵庫県
73	加東市社	兵庫県南東部	加東市木梨1134-60(加東市社公民館)	気象庁
74	加東市河高	兵庫県南東部	加東市河高4007(加東市滝野総合公園体育館)敷地内	兵庫県
75	加東市天神	兵庫県南東部	加東市天神129(加東消防署東条分署)敷地内	兵庫県
76	姫路市神子岡前	兵庫県南西部	姫路市神子岡前3-8-1(姫路特別地域気象観測所)	気象庁
77	姫路市安田	兵庫県南西部	姫路市安田4-1(緑地帯内)	防災科研
78	姫路市夢前町前之庄	兵庫県南西部	姫路市夢前町前之庄2160(夢前事務所)敷地内	兵庫県
79	姫路市家島町真浦	兵庫県南西部	姫路市家島町真浦1769(家島老人福祉センター)敷地内	兵庫県
80	姫路市安富町安志	兵庫県南西部	姫路市安富町安志1151(安富事務所)敷地内	兵庫県
81	姫路市香寺町中屋	兵庫県南西部	姫路市香寺町中屋14(香寺事務所)敷地内	兵庫県
82	姫路市豊富	兵庫県南西部	姫路市豊富町御蔭1112(姫路東消防署豊富出張所)敷地内	姫路市
83	姫路市本町	兵庫県南西部	姫路市本町68-68(姫路東消防署)敷地内	姫路市
84	姫路市網干	兵庫県南西部	姫路市網干区大江島古川町74(網干消防署)敷地内	姫路市
85	姫路市白浜	兵庫県南西部	姫路市白浜町字常盤新開甲840-5(飾磨消防署白浜分署)敷地内	姫路市
86	姫路市林田	兵庫県南西部	姫路市林田町六九谷136-2(姫路西消防署林田出張所)敷地内	姫路市
87	相生市旭	兵庫県南西部	相生市旭1-1-3	気象庁
88	赤穂市加里屋	兵庫県南西部	赤穂市加里屋81(赤穂市役所)敷地内	防災科研
89	市川町西川辺	兵庫県南西部	神埼郡市川町西川辺165-3	防災科研
90	福崎町南田原	兵庫県南西部	神崎郡福崎町南田原3116-1(福崎町役場)敷地内	兵庫県
91	兵庫太子町鵤	兵庫県南西部	揖保郡太子町鵤280-1(太子町役場)敷地内	兵庫県
92	上郡町大持	兵庫県南西部	赤穂郡上郡町大持278(上郡町役場)敷地内	兵庫県
93	佐用町上月	兵庫県南西部	佐用郡佐用町上月787-2(上月支所)敷地内	防災科研
94	佐用町佐用	兵庫県南西部	佐用郡佐用町佐用2611-1(佐用町役場)敷地内	兵庫県
95	佐用町下徳久	兵庫県南西部	佐用郡佐用町下徳久1004-1(南光支所)敷地内	兵庫県
96	佐用町三日月	兵庫県南西部	佐用郡佐用町三日月1110-1(三日月支所)敷地内	兵庫県
97	宍粟市山崎町中広瀬	兵庫県南西部	宍粟市山崎町中広瀬125-7(夢公園)	気象庁
98	宍粟市山崎町船元	兵庫県南西部	宍粟市山崎町船元34-1	防災科研
99	宍粟市波賀町	兵庫県南西部	宍粟市波賀町上野235(市民センター波賀)敷地内	防災科研
100	宍粟市一宮町	兵庫県南西部	宍粟市一宮町安積1347-3(一宮市民局)敷地内	兵庫県
101	宍粟市千種町	兵庫県南西部	宍粟市千種町千草168(千種市民局)敷地内	兵庫県
102	たつの市龍野町	兵庫県南西部	たつの市龍野町富永1311-2	防災科研
103	たつの市新宮町	兵庫県南西部	たつの市新宮町宮内16(新宮総合支所)敷地内	兵庫県
104	たつの市揖保川町	兵庫県南西部	たつの市揖保川町正條279-1(揖保川総合支所)敷地内	兵庫県
105	たつの市御津町	兵庫県南西部	たつの市御津町釜屋180-1(御津総合支所)敷地内	兵庫県
106	兵庫神河町寺前	兵庫県南西部	神崎郡神河町寺前64(神河町役場)敷地内	兵庫県
107	兵庫神河町新田	兵庫県南西部	神崎郡神河町新田字火打野340-3(神河町越知谷簡易水道)敷地内	兵庫県
108	洲本市物部	兵庫県淡路島	洲本市物部3-10-1(洲本市立青雲中学校)敷地内	気象庁
109	洲本市五色町都志	兵庫県淡路島	洲本市五色町都志1167-3	防災科研
110	洲本市山手	兵庫県淡路島	洲本市小路谷字御熊山1272-1(山手地区)	防災科研
111	南あわじ市福良	兵庫県淡路島	南あわじ市福良乙1205(南あわじ市立福良小学校)	気象庁
112	南あわじ市北阿万	兵庫県淡路島	南あわじ市北阿万筒井1464-278	防災科研
113	南あわじ市広田	兵庫県淡路島	南あわじ市広田広田1064(緑庁舎)敷地内	兵庫県
114	南あわじ市市	兵庫県淡路島	南あわじ市市三條880(中央公民館)敷地内	兵庫県
115	南あわじ市湊	兵庫県淡路島	南あわじ市湊75-1(湊地区公民館)	兵庫県
116	淡路市富島	兵庫県淡路島	淡路市富島25番41(淡路市北淡事務所)	気象庁
117	淡路市長澤	兵庫県淡路島	淡路市長澤727(旧生穂第二小学校)敷地内	気象庁
118	淡路市久留麻	兵庫県淡路島	淡路市久留麻239-1	防災科研
119	淡路市郡家	兵庫県淡路島	淡路市郡家170-1(一宮総合事務所)敷地内	兵庫県
120	淡路市志筑	兵庫県淡路島	淡路市志筑1600-1(津名総合事務所)敷地内	兵庫県
121	淡路市岩屋	兵庫県淡路島	淡路市岩屋488-1(淡路市立石屋小学校付属幼稚園)敷地内	兵庫県


兵庫県
震度計配置図
R元.05.01　現在
気象庁震度計　19地点
自治体震度計　75地点
内訳：兵庫県　69地点
姫路市　5地点
西宮市　1地点
防災科研震度計　27地点
合計　121地点
※ 防災科研：国立研究開発法人防災科学技術研究所
兵庫県北部
兵庫県南西部
兵庫県南東部
兵庫県淡路島
出典：地理院地図