



観測井番号:33(浅層)

【地下水位】




・地下水位は標高1.8m前後で降雨の影響により変動していたが、令和4年11月以降に河川工事の影響で一時的に低下した。令和6年11月下旬以降、再び河川工事の影響で低下し、令和7年4月以降は回復傾向にある。

【地下水温】



・水温は8℃～29℃の幅で季節変動し周期性がみられたが、令和6年12月以降から変化がみられ、季節変動がほとんどみられなくなった。

【電気伝導度】



【水質分析結果】

水質分析結果											
日付		R4 2.18	R5 2.24	R6 2.16	R7 2.28						
分析項目	単位	値	値	値	値					水道水質基準	農業用水質基準
塩化物イオン	mg/L	69	62	72	27					200mg/L 以下	
水素イオン濃度 (pH)	-	7.4	7.5	7.4	7.4					5.8以上8.6以下	6.0以上7.5以下
電気伝導度	mS/m	47	43	47	41						30mS/m以下

・電気伝導度は、農業用水質基準値(30mS/m)を超過するが、塩水化の指標である塩化物イオン濃度は水道水質基準値を下回り、塩水化は認められない。
・水素イオン濃度は、農業用水質基準、水道水質基準ともに基準値内である。