



観測井番号:34(浅層)

【地下水位】




・地下水位は、標高1.0m前後で降雨の影響により変動する。令和4年11月以降に河川工事の影響で一時的に低下した。また、令和5年12月以降河川工事の影響で低下し、令和6年7月に回復したものの、再び低下傾向を示し、3月以降はほぼ横ばいとなる。

【地下水温】



・測定開始時から水温は低下傾向にあったが、令和4年以降から季節変動が認められ17℃～23℃の幅で変動する。

【電気伝導度】



【水質分析結果】

水質分析結果											
日付		R4 2.18	R5 2.24	R6 2.9	R7 2.21						
分析項目	単位	値	値	値	値					水道水質基準	農業用水質基準
塩化物イオン	mg/L	40	26	25	34					200mg/L 以下	
水素イオン濃度 (pH)	-	7.2	7.1	6.9	7.2					5.8以上8.6以下	6.0以上7.5以下
電気伝導度	mS/m	30	31	31	29						30mS/m以下

・電気伝導度は農業用水質基準値(30mS/m)をわずかに超過するところがあるが、塩水化の指標である塩化物イオン濃度は水道水質基準値を下回り、塩水化は認められない。
・水素イオン濃度は、農業用水質基準、水道水質基準ともに基準値内である。