



観測井番号:36(浅層)

【地下水位】




・地下水位は令和3年12月、令和4年12月下旬以降に河川工事の影響で一時的に低下したが、工事終了後に標高1.0m前後まで回復した。また令和5年12月下旬以降に河川工事の影響で水位低下が認められた。令和6年7月には標高0.3m程度まで回復したが、再び低下傾向となり、令和7年3月以降ほぼ横ばいとなる。

【地下水温】



・水温は7℃～31℃の幅で季節変動し周期性がみられたが、令和5年12月以降から変化がみられ季節変動が変動幅が小さくなった。

【電気伝導度】



【水質分析結果】

水質分析結果											
日付		R4 2.18	R5 2.24	R6 2.29	R7 2.21						
分析項目	単位	値	値	値	値					水道水質基準	農業用水質基準
塩化物イオン	mg/L	70	68	49	32					200mg/L 以下	
水素イオン濃度 (pH)	-	7.3	7.7	8.0	7.6					5.8以上8.6以下	6.0以上7.5以下
電気伝導度	mS/m	46	45	40	45						30mS/m以下

・電気伝導度は、農業用水質基準値(30mS/m)を超過するが、塩化水の指標である塩化物イオン濃度は水道水質基準値を下回り、塩化は認められない。
 ・R4.2.18の水素イオン濃度は、農業用水質基準、水道水質基準ともに基準値内である。R5.2.24から農業用水質基準を超過するが、水道水質基準では基準値内である。