



観測井番号:37(浅層)

【地下水位】




・地下水位は、令和4年12月以降に河川工事の影響で一時的に水位が低下したが、工事終了後は標高0.9m程度に回復した。その後、令和6年11月下旬から河川工事の影響で低下しているが、回復傾向にある。

【地下水温】



・季節変動が若干みられ18℃～21℃の幅で変動する。

【電気伝導度】



【水質分析結果】

水質分析結果											
日付		R4 2.18	R5 2.24	R6 2.16	R7 2.28						
分析項目	単位	値	値	値	値					水道水質基準	農業用水質基準
塩化物イオン	mg/L	10	23	18	29					200mg/L 以下	
水素イオン濃度 (pH)	-	7.3	7.2	7.1	7.0					5.8以上8.6以下	6.0以上7.5以下
電気伝導度	mS/m	16	25	23	29						30mS/m以下

・電気伝導度は、農業用水質基準値(30mS/m)以下であり、塩水化の指標である塩化物イオン濃度は水道水質基準値を下回り、塩水化は認められない。
・水素イオン濃度は、農業用水質基準、水道水質基準ともに基準値内である。