



観測井番号:38(浅層)

【地下水位】




・地下水位は令和3年12月、令和4年12月下旬に河川工事の影響で水位低下がみられたが、標高1.0m程度まで回復した。また令和6年2月頃から水位低下がみられたが、令和6年7月に標高1.0m程度まで回復したが再び低下傾向を示し、令和7年3月以降はほぼ横ばいとなる。

【地下水温】



・水温は7℃～27℃の幅で季節変動し周期性がみられたが、令和6年2月以降から変化がみられ季節変動の変動幅が小さくなった。

【電気伝導度】



【水質分析結果】

水質分析結果											
日付		R4 2.18	R5 2.24	R6 2.29	R7 2.28						
分析項目	単位	値	値	値	値					水道水質基準	農業用水質基準
塩化物イオン	mg/L	67	66	78	8					200mg/L 以下	
水素イオン濃度 (pH)	-	7.4	7.4	7.5	7.9					5.8以上8.6以下	6.0以上7.5以下
電気伝導度	mS/m	45	45	46	26						30mS/m以下

・電気伝導度は農業用水質基準値(30mS/m)を超過するが、塩水化の指標である塩化物イオン濃度は水道水質基準値を下回り、塩水化は認められない。
・水素イオン濃度はR4.2.18～R6.2.29は農業用水質基準、水道水質基準ともに基準値内である。R7.2.28は農業用水質基準を超過するが、水道水質基準では基準値内である。