


記者発表（発表・資料配付）				
月／日	担当課名	TEL	発表者名（担当者名）	その他の配布先
12/17 （金）	県土整備部 土木局下水道課	(078) 362-3554	課長 長田 二郎 （計画指導班長 石原 純）	_____

揖保川流域下水道 揖保川幹線(※)のゲート閉塞事故発生について **復旧**

- 1 発生箇所 林田川左岸ゲート（太子町船代）
- 2 発生日時 令和3年12月16日（木） 14：10頃
- 3 発生状況 揖保川流域下水道 揖保川幹線(※)の林田川左岸ゲートの開閉定期点検中にゲートが閉まったまま、上がらなくなった。
- 4 経 過
  - 12月16日（木）14:10 事故発生 ゲート閉塞
  - 16:40 土木事務所より第1報
  - 17:30 12t クレーン手配
  - 18:05 12t クレーンにてゲート引き上げ作業開始
  - 18:35 12t クレーンでは水圧により引き上げできず 25t クレーンを手配
  - 20:13 25t クレーンによる作業開始
  - 22:30 ゲート開放 **復旧**
- 5 被害状況 ゲートの西、約500mのマンホールから汚水が溢水し、隣接する農地（たつの市揖保町東用地区付近）へ流入（詳細調査中）
- 6 その他
  - ①本日、早朝より被害状況の把握及び周辺の洗浄及び消毒作業等を行う。
  - ②事故原因の分析及び再発防止策の検討

※ 昨日の発表では林田幹線と記載していましたが、揖保川幹線の誤りです。



龍野第2-3 処理分区

龍野第2-3 処理分区  
(旧揖保川町)

龍野第3-1 処理分区

龍野第2-3 処理分区

龍野第3-2 処理分区

太子第2 処理分区  
(たつの市)

揖保川第1 処理分区

龍野第4-1 処理分区

たつの市

太子第2 処理分区

山陽新幹線

龍野第4-4 処理分区

太子第1 処理分区

正条中継  
ポンプ場

龍野第4-5 処理分区

龍野第4-2 処理分区

事故発生箇所  
林田川左岸ゲート

揖保川

溢水箇所

JR山陽本線

揖保川第1 処理分区  
(旧たつの市)

揖保川第1 処理分区

太子第4-1 処理分区

太子第4-2 処理分区

水域・揖保川下流(林田川合流点より上流)

揖保川浄化  
センターへ

該当類型  
達成期間

揖保川下流(林田川合流点より下流)

王子橋

姫路第1 処理分区