


物 件 調 書

【土地】

案 内 図



明 細 図



物件番号 10

物 件 調 書

【建物】2棟のうち1棟登記あり

所 在	三田市大原字梅ノ木1546番地11	
家 屋 番 号	(A棟) 一	(B棟) 1546番11
種 類	教職員住宅（宿舎）	居宅
構 造	鉄筋コンクリート造 陸屋根 2階建	鉄筋コンクリート造 陸屋根 2階建
床面積（延面積）	185.04m ²	計 200.18m ² 1階 100.09m ² 2階 100.09m ²
建 築 時 期	昭和41年3月30日新築	昭和44年9月8日新築
閉 鎖 時 期	平成29年4月	
参考事項	<p>1 建物及び付帯設備等は、老朽化に伴う損傷等により現状のままでは使用できないものと考えています。このため、建物内の各供給施設（電気、上下水道、ガス）の配管の使用可否については、未調査により不明です。建物及び付帯設備等を使用する場合において、必要となる修繕や整備、安全性の確保については、落札者の負担と責任において行ってください。</p> <p>2 建物登記がない建物（A棟）は、公有財産台帳に登録している内容を記載しています。</p> <p>3 現状有姿での売却であり、県は、建物及び付帯設備等に関する欠陥についての責任は一切負いません。</p> <p>4 建物内や敷地内に残置物がありますが、落札者において処分してください。</p> <p>5 アスベストについては、令和5年6月に2棟のアスベスト調査を実施。屋外外壁仕上塗材+下地調整材にはアスベストは検出されませんでした。 但し、他の場所については調査しておらず、例えば内部の部位（居室天井等）などにはアスベストが存在する可能性があります。 なお、引き渡しは現状有姿で行いますので、アスベストが存在する場合は、買主の費用負担において、諸法規等を遵守し解体または改築等を行ってください。</p> <p>6 平成16年度に行われた「耐震診断(1次)」によるとA～B判定(兵庫県耐震判定基準)となっており、耐震性は機能確保されていると思われます。</p>	

(全景) ※北から撮影



※南から撮影



物件番号 10

(A棟) ※南側から撮影



※西側から撮影




(B棟) ※南側から撮影



※北西側から撮影



建物配置図



物件番号 10

(A棟) 室内



(B棟) 室内

