

台風第21号における施設被害の状況について（主な施設）

①護岸破損（チャンネルパーク）



②防護柵倒壊 L=553m




③防波堤損壊



④陸閘損壊 3基



⑤ふ頭施設被害（上屋）



■ 公共施設
■ 民間施設



⑬船の乗上げ（消波ブロック損壊）



⑭施設被害（武庫川下流浄化センター等）



⑮ふ頭施設被害（資材置き場）



⑥船舶の乗上げ（防波堤損壊）



⑦車両火災 189台



⑧ふ頭施設被害（上屋）



⑨防潮堤損壊 L=80m



⑩船舶の衝突（県道橋 橋桁損壊）




⑪護岸破損（甲子園浜）



⑫施設被害（枝川浄化センター）



⑬クレーン倒壊（防潮堤損壊）



⑭施設被害【リッパ鳴尾浜】



出典：国土地理院