

明石城跡樹木伐採・剪定状況



写真①

●JR 明石駅正面

- ・土塁頂部の木を剪定し、横断歩道より櫓を見せる。
- ・園内から外部建物(駅舎・パチンコ店等)が見えないよう、剪定高を要調整。
- ・園芸公園協会事務所正面付近は、木を残し建物を隠す。
- ・土塁側面は土塁保護の観点から、木は現状を維持。
(過去に植生基材吹付けを試みましたが、急勾配のため活着せず)



写真②

●正面入口

- ・石垣上部の木を除伐し、正面入口脇からも櫓を見せる。



写真③

●東堀

- ・東入口石垣上の木を除伐
- ・土塁天端が高く、歩道より櫓が見えない可能性が高い。
試験的に土塁頂部の一部高木を剪定する。
- ・土塁頂部の大木(数本)は、台風等による倒木で土塁を破壊する恐れがあるため、除伐。
- ・土塁上に土塀痕跡がある区間は現状を維持する。



写真④

●箱堀

- ・ 東ノ丸入口より石垣が見えるよう除伐
- ・ 保育園直上の斜面は土砂崩壊を誘発する恐れがあるため、剪定に留める。但し、台風等による倒木で保育園を直撃する恐れがある大木は除伐する。

